
404450E
404475E
404500E
404525E
404550E
404575E
404600E
404625E
404650E
404675E
404700E
404725E
404750E
404775E
404800E
404825E
404850E
404875E
404900E
404925E
404950E
381025N
381000N
380975N
380950N
380925N
380900N
380875N
380850N
380825N
380800N
380775N
380750N
380725N
380700N
380675N
380650N
ECCLES ROAD
CROSSINGS ROAD
SURVEYED OVERHEAD CABLES WHERE POSSIBLE - OUTSIDE SURVEY AREA
SURVEYED TREES AND BOUNDARY EXTENTS WHERE POSSIBLE DUE TO DENSE VEGETATION
DENSE VEGETATION
GRASS
NO ACCESS
SURVEYED FENCE WHERE POSSIBLE DUE TO DENSE VEGETATION
SURVEYED DITCH WHERE POSSIBLE DUE TO DENSE VEGETATION
NO PHYSICAL BOUNDARIES INSTALLED ALONG SURVEY EXTENTS
BANKING
HEDGE
TREE CANOPY
BUSHES
VEGETATION
OHCL
BT
BT1
BT2
BT3
BT4
BT5
BT6
BT7
BT8
BT9
BT10
BT11
BT12
BT13
BT14
BT15
BT16
BT17
BT18
BT19
BT20
BT21
BT22
BT23
BT24
BT25
BT26
BT27
BT28
BT29
BT30
BT31
BT32
BT33
BT34
BT35
BT36
BT37
BT38
BT39
BT40